

DIE BISMARCK

DIE GESCHICHTE, DAS SCHICKSAL UND DAS MODELL ZUM BAUEN

ERRATUM

BISMARCK Bauanleitung 79

Auf einigen Abbildungen in den Ausgaben 72, 74, 79 und 80 sieht ein Decksteil leicht anders aus, als es eigentlich sollte.

Es handelt sich um die Position des Decksteils 215 (aus Ausgabe 45), das in Wirklichkeit über der hinteren Strukturwand herausragen muss, um den Durchgang unter den Katapulten der Flugzeuge zu schaffen. In den erwähnten Ausgaben endet

es fälschlicherweise bündig mit der hinteren Wand.

Das kleine und das große Foto machen die korrekte Position des Decksteils 215 und der darauf befestigten Teile deutlich.

Die in dieser Ausgabe mitgelieferten Teile sind alle richtig. Auch die Angaben auf der Zeichnung (Abbildung 11) sind korrekt.

